


Placa Bloqueada em Cunha aberta

Placas em titânio, semi anatômicas de baixo perfil para correção de hálux com osteotomia na base do metatarso.



Estas placas aceitam parafusos 2.7 e 3.5mm bloqueados e não bloqueados.

OrthoSolutions
Specialist Extremities



☎ **11 95586-7759**

Plantão 24h 11 97554-1824 | 11 91592-2994

Rua Palestra Itália, 73 Cj. 125 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP: 05005-030

🌐 curymedical.com.br **in** [curymedical](https://www.linkedin.com/company/curymedical) **@** [curymedical](https://www.instagram.com/curymedical) **f** [curymedical](https://www.facebook.com/curymedical)